


Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Rouyn (0616A) - Suivi de la transparence 2015

Transparence de l'eau - Été 2015
(profondeur du disque de Secchi en mètres)



Transparence

- Le Lac Rouyn compte 2 stations de surveillance. Cette fiche présente les résultats de la station 0616A. Une certaine estimation de la transparence moyenne estivale de l'eau a été obtenue par 5 mesures de la profondeur du disque de Secchi. Cette transparence de 2,2 m caractérise une eau trouble. Cette variable situe l'état trophique du lac à cette station dans la zone de transition méso-eutrophe.

Date de production: 2024-02-14