

## Réseau de surveillance volontaire des lacs

### Lac Rond - Bilan des activités de suivi 2023

**Numéro de dossier RSVL:** 0911

**Participant :** Association du lac rond

**Municipalité(s) :** Saint-Calixte

**Bassin versant :** Rivière L'Assomption

#### Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*						
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique	Composés azotés
2022	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2023	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

\* Selon les renseignements fournis par le participant

\*\* Plantes aquatiques exotiques envahissantes

#### Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station	Année	Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements			
			Prévus*	Effectués		
				Phosphore total	Chlorophylle a	Carbone organique dissous
A	2022	0	3	3	3	3
	2023	0	3	3	3	3

\* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2024-02-20