

Réseau de surveillance volontaire des lacs
7e Lac - Bilan des activités de suivi 2024

Numéro de dossier RSVL: 0255
Participant : Association des résidents du 7e lac inc
Municipalité(s) : Chertsey
Bassin versant : Rivière L'Assomption

Bilan des activités de suivi

Table with 10 columns: Année, Qualité de l'eau (Transparence, Prélèvement d'eau), Autres suivis* (Algues bleu-vert, Bande riveraine, PAEE**, Périphyton, Cations majeurs, Suivi bactériologique, Composés azotés). Rows show data from 2008 to 2024.

* Selon les renseignements fournis par le participant
** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Table with 7 columns: Station, Année, Nombre de mesures de la transparence effectuées, Prévus*, Nombre de prélèvements effectués (Phosphore total, Chlorophylle a, Carbone organique dissous). Rows are grouped by Station A and B, showing data from 2008 to 2024.

	2019	3	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0
	2021	8	0	0	0	0
	2022	8	0	0	0	0
	2023	8	0	0	0	0
	2024	8	0	0	0	0
C	2008	8	0	0	0	0
	2009	7	0	0	0	0
	2010	9	0	0	0	0
	2011	8	0	0	0	0
	2012	8	0	0	0	0
	2013	9	0	0	0	0
	2014	8	0	0	0	0
	2015	5	0	0	0	0
	2016	8	0	0	0	0
	2017	8	0	0	0	0
	2018	9	0	0	0	0
	2019	3	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0
	2021	3	0	0	0	0
	2022	8	0	0	0	0
	2023	8	0	0	0	0
	2024	8	0	0	0	0

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2025-03-27