

Réseau de surveillance volontaire des lacs

Petit lac MacDonald - Bilan des activités de suivi 2024

Numéro de dossier RSVL: 0377

Participant : Association des propriétaires riverains du lac Macdonald

Municipalité(s) : Harrington

Bassin versant : Rivière Rouge

Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*						
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique	Composés azotés
2008	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2009	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2010	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2011	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2012	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2013	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2014	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2015	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2016	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2017	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2018	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2019	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2020	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2021	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2022	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2023	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2024	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non

* Selon les renseignements fournis par le participant

** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station Année			Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements		
				Prévus*	Effectués	
					Phosphore total	Chlorophylle a
						Carbone organique dissous
A	2008	0	3	3	3	3
	2009	5	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	5	0	0	0	0
	2013	5	0	0	0	0
	2014	5	0	0	0	0
	2015	0	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0	0
	2017	3	0	0	0	0
	2018	5	3	3	3	3
	2019	3	3	3	2	3
	2020	4	3	3	3	3
	2021	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
	2023	3	0	0	0	0
	2024	6	3	3	2	3

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2025-03-27